

铜陵有色铜山矿业公司井下-658m 中段未按设计设置防水闸门重大安全隐患整改复查专家意见

2017 年 6 月 28 日，省安全监管在铜陵铜山矿业公司组织对省安办挂牌的铜陵有色铜山矿业公司井下-658m 中段未按设计设置防水闸门重大安全隐患整治情况进行复查验收，市安全监管局、铜陵有色集团公司安环部、铜山矿业公司负责人及相关专家参加了复查验收。铜山矿业公司关于井下-658m 中段设置防水闸门整治情况进行了汇报，与会人员和专家通过现场勘察、查阅相关设计资料等，经过认真讨论，形成如下意见：

铜陵有色铜山矿业公司按照重大安全隐患整治要求，委托中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司对防水闸门进行了专门设计，铜山矿业公司向扬州高扬机电制造有限公司专门定制了防水闸门，并编制了施工组织方案，于 2017 年 2 月 26 日完成了整改施工。经现场复查，已按设计在-658m 主运输中段设置了防水闸门，并制定了防水闸门管理办法。同意通过重大隐患整改复查验收。

建议铜山矿业公司加强防水闸门的日常维护和管理，适时组织防突水应急演练。

专家组组长：陈青方
成员：李满 王瑞

2017 年 6 月 28 日